

Гомель. Мониторинги по обеспечению противопожарной безопасности

В городе Гомеле работники МЧС проводят полное обследование состояния и организации работы по обеспечению противопожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. В период с 20 августа по 2 сентября 2018 года проведено 84 мониторинга.

Работники инспекции надзора и профилактики Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям в ходе мониторинга обращают особое внимание на состояние подъездов и проездов к объекту, исправность средств связи, систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, содержание путей эвакуации (выходов, проходов, коридоров, лестниц, расстановку кроватей с учётом недопустимости увеличения расчётной вместимости помещений, предусмотренной проектной документацией), исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

Так при проверке Государственного учреждения образования «Ясли сад №42 г.Гомеля» установлено:

- неисправно внутреннее пожаротушение (находятся в неработоспособном состоянии 3 ПК).

При проверке Учреждения «Гомельская станция переливания крови» выявлено:

- работники объекта не прошли программу пожарно-технического минимума;

- помещения эксплуатируются не в соответствии с проектной документацией и эксплуатационной документацией на них.

При проверке Железнодорожного вокзала в городе Гомеле, установлено:

- допускается перепланировка помещений без разработки проектной документации в установленном порядке;

- не приняты меры по оборудованию здания системой оповещения людей о пожаре.

Так при проведении мониторинга Государственного учреждения образования «Средняя школа №49 г.Гомеля» установлено:

- выявлены недостатки при техническом обслуживании систем пожарной автоматики обслуживающей организацией общество с ограниченной ответственностью «СКБ Защита-плюс» (в течении срока действия договора на техническое обслуживание не обеспечил поддержание в работоспособном и исправном состоянии систему пожарной сигнализации

на объекте Государственного учреждения образования «Средняя школа №49 г.Гомеля», не проводился плановый контроль качества технического обслуживания систем пожарной автоматики, не фиксировались результаты контроля в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту.

В завершении обследования организованы учебные эвакуации, в ходе которых работники МЧС проверяют знания дежурного персонала объекта порядка действий в случае возникновения пожара, обеспечение дежурного персонала объектов и членов добровольной пожарной дружины индивидуальными средствами защиты органов дыхания (самоспасателями) и наличие первичных средств пожаротушения. По каждому установленному факту грубых нарушений требований противопожарной безопасности принимаются решения в отношении ответственных должностных лиц.



